

104年度「省電燈泡」市場購樣(第一階段)檢測及標示查核結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商或進口商(含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	商檢法標示查核	品質項目檢測結果	商品標示法標示查核	
1	省電燈泡	關東科技	JTS-23EXD-A1	中國大陸	總經理商：長隆興業股份有限公司 臺北市內湖區大湖山莊177巷7號 02-27929272	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	78	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱，應標示為「進口商或代理商」	
2	省電燈泡	關東科技	HLX-23WLT3	中國大陸	進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷88號5樓之1 委製商：長隆興業股份有限公司 02-27929272 臺北市內湖區大湖山莊177巷7號	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-2790-5050)	78	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
3	小螺旋省電燈泡	歐司朗	DMINITWIST 20W/865	臺灣	台灣歐司朗OSRAM公司監製 臺北市松江路87號7樓 02-25131799	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	99	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
4	小螺旋省電燈泡	歐司朗	DMINITWIST 23W/827	臺灣	台灣歐司朗OSRAM公司監製 臺北市松江路87號7樓 02-25131799	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
5	小螺旋省電燈泡	歐司朗	DMINITWIST 23W/865	臺灣	台灣歐司朗OSRAM公司監製 臺北市松江路87號7樓 02-25131799	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
6	T3螺旋型電子式省電燈泡	雷士照明	AHS23W/827/E2 7	中國大陸	委製/進口商：台灣雷士光電科技股份有限公司 臺北市大同區蘭州街124巷14號02-25862777	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	88	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
7	電子式螺旋燈泡 (愛買自有)	最划算	EF2R-13WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	89	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無進口商電話	
8	電子式球型燈泡 (愛買自有)	最划算	EFG-18WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	99	○	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」 檢測值68.8-74%，不符合標示值95%以上。	× 無進口商電話	
9	螺旋省電燈泡 (愛買自有)	最划算	EF3R-21WL-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	75	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無進口商電話	
10	電子式螺旋燈泡 (愛買自有)	最划算	EF3R-21WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	75	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無進口商電話	
11	螺旋省電燈泡 (愛買自有)	最划算	EF3R-23WL-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	79	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無進口商電話	
12	電子式螺旋燈泡 (愛買自有)	最划算	EF3R-23WD-EX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	79	○	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」 檢測值87.8-93.5%，不符合標示值95%以上。	× 無進口商電話	
13	電子式螺旋燈泡 (愛買自有)	最划算	EFU-23DEX	中國大陸	委製商：遠百企業股份有限公司 02-23613691 臺北市秀山街4號5樓 進口商：寶瑞開發有限公司 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	69	○	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」 檢測值87-90.5%，不符合標示值95%以上。	× 無進口商電話	
14	電子式3U燈泡	特力屋自有	EF55L/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	190/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
15	螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF55D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	190/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
16	螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF59L/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	219/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
17	螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF59D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	219/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
18	螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF513L/T2-EX/A-E14	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	257/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
19	螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF513D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	257/組(2顆)	○	總評：● ○「燈泡功率」 ●「發光效率」 檢測值86.8-87.9%，不符合標示值95%以上。	○	
20	螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF521L/T3-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	228/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
21	迷你 T3 螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF521D/T3-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	228/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
22	超迷你 T2 螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF523L/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	276/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
23	超迷你 T2 螺旋型電子式省電燈泡	特力屋自有	EF523D/T2-EX/A	中國大陸	進口商：特力股份有限公司 0800-552888 臺北市新湖三路23號1.2.5樓	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號B1：02-87918896)	276/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
24	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 5W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	168	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
25	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 8W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	166	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
26	省電燈泡	飛利浦	Genie 8W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	139	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
27	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 13W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	185	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
28	省電燈泡	飛利浦	Genie 14W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	159	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
29	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 15W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	137	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
30	省電燈泡	飛利浦	Essential+ 18W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-279-5050)	169	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
31	省電燈泡	飛利浦	Essential+ 18W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	169	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
32	球形省電燈泡	飛利浦	SLED 18W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	165	○	○商品檢驗標識，本體(R53618-TERTEC)與外包裝(R33048)不一致 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
33	球形省電燈泡	飛利浦	SLED 18W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號：0800-232-588)	165	○	○商品檢驗標識，本體(R53618-TERTEC)與外包裝(R33048)不一致 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
34	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 20W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	149	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
35	經濟型電子式3U省電燈泡	飛利浦	Essential 20W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	108	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：● ●「燈泡功率」 檢測值-11.3~-14.8%，不符合標示值±10%以內。 ●「發光效率」 檢測值94.7%，不符合標示值95%以上。	○
36	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 23W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號：02-87905000)	169	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
37	經濟型電子式3U省電燈泡	飛利浦	Essential 23W/L	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	169	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
38	省電燈泡	飛利浦	Essential+ 23W/D	中國大陸	委製/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區園區街3之1號14樓0800-231-099	大湖發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號：02-27905050)	169	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○

39	省電燈泡	飛利浦	Tornado T2 25W/L	中國大陸	委託/進口商：台灣飛利浦股份有限公司 臺北市南港區新莊路14號0800-231-099	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	199	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
40	迷你電子式螺旋省電燈泡	英貝爾	FSL-5EXL	中國大陸	代理商：威車有限公司04-23357775 臺中市南屯區黎明路一段162號1樓	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	79	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
41	迷你電子式螺旋省電燈泡	英貝爾	TL-9WD	中國大陸	代理商：威車有限公司04-23357775 臺中市南屯區黎明路一段162號1樓	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	89	○	總評：● ●「燈泡功率」檢測值+13.7~+15.1%，不符合標示值±10%以內。 ○「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
42	迷你電子式螺旋省電燈泡	英貝爾	FSL-13EXD	中國大陸	代理商：威車有限公司04-23357775 臺中市南屯區黎明路一段162號1樓	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	99	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
43	螺旋省電燈泡	美克斯	EF3R-23WL-EX	中國大陸	進口商：寶瑞開發有限公司 02-29996970 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	65	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
44	螺旋省電燈泡	美克斯	EF3R-23WD-EX	中國大陸	進口商：寶瑞開發有限公司 02-29996970 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	65	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
45	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EF21D-G1	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	179	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
46	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EF21D-GB	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
47	U型燈管	東亞照明	EF21L-EXE/G2	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
48	半螺型螺旋燈管	東亞照明	EF23L-G1.P	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	178	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
49	半螺型螺旋燈管	東亞照明	EF23D-G1.P	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	178	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
50	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EF24L-G	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號 B1；02-87918896)	302/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
51	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EF24D-G	中國大陸	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號 B1；02-87918896)	302/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱	
52	三波長域電子式省電燈泡	東亞照明	EF26D-GE	臺灣	中國電器股份有限公司0800-003770 新竹縣湖口鄉光復北路81號	特力屋內湖店(臺北市內湖區新湖三路23號 B1；02-87918896)	331/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
53	螺旋省電燈泡	旭光	SP9W/865	中國大陸	委託/進口商：台灣照明股份有限公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	115	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
54	螺旋省電燈泡	旭光	SP13W/865	中國大陸	委託/進口商：台灣照明股份有限公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	109	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
55	螺旋省電燈泡	旭光	SP20W/827	中國大陸	委託/進口商：台灣照明股份有限公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	79	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
56	螺旋省電燈泡	旭光	SP23W/827	中國大陸	委託/進口商：台灣照明股份有限公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
57	螺旋省電燈泡	旭光	SP27W/865	中國大陸	委託/進口商：台灣照明股份有限公司 臺北市南港區三重路19-13號7樓0800-098-888	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	159	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
58	電子式螺旋省電燈泡	光然	MHLX-13WLT2	中國大陸	委託/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	109	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
59	電子式螺旋省電燈泡	光然	MHLX-13WDT2	中國大陸	委託/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	109	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
60	電子式球型省電燈泡	光然	GELL-121WL	中國大陸	委託/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	119	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
61	電子式球型省電燈泡	光然	GELL-121WL	中國大陸	委託/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	119	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
62	電子式螺旋省電燈泡	光然	HLX-23WLT3	中國大陸	委託/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	65	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
63	電子式螺旋省電燈泡	光然	HLX-23WDT3	中國大陸	委託/進口商：光然股份有限公司 02-27945533 臺北市內湖區行愛路78巷28號5樓之1	愛買大直店(臺北市中山區敬業三路123號； 0800-232-588)	65	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
64	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-21EXL	臺灣	代理商：丹多實業有限公司04-23357775 臺中市烏日區溪南路一段187巷8號 製造商：台光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
65	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-21EXD	臺灣	代理商：丹多實業有限公司04-23357775 臺中市烏日區溪南路一段187巷8號 製造商：台光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	129	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
66	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-23EXL	臺灣	代理商：丹多實業有限公司04-23357775 臺中市烏日區溪南路一段187巷8號 製造商：台光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	119	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
67	電子式螺旋省電燈泡	台灣日光燈	FSL-23EXD	臺灣	代理商：丹多實業有限公司04-23357775 臺中市烏日區溪南路一段187巷8號 製造商：台光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	119	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
68	電子式螺旋省電燈泡高功因	台灣日光燈	FSL-28EXL	臺灣	代理商：丹多實業有限公司04-23357775 臺中市烏日區溪南路一段187巷8號 製造商：台光電股份有限公司 基隆市七堵區工建南路2號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	159	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：● ●「燈泡功率」檢測值-16.4%，不符合標示值±10%以內。 ●「發光效率」檢測值82.5-88.3%，不符合標示值95%以上。	○
69	省電燈泡燈泡色	川石	ESM13L-EX-C	中國大陸	壯格照明科技有限公司048-748130 彰化縣溪州鄉田中街30號	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	99	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	× 無製造或委製廠商名稱
70	省電燈泡畫光色	川石	ESM20D-EX	臺灣	製造商：壯格照明科技有限公司(彰化縣北平鎮中和里斗中路320號；04-8885858)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	109	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
71	省電燈泡畫光色	川石	ESM23D-EX	臺灣	製造商：壯格照明科技有限公司(彰化縣北平鎮中和里斗中路320號；04-8885858)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	119	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
72	省電燈泡燈泡色	川石	ESE27L-EX	臺灣	製造商：壯格照明科技有限公司(彰化縣北平鎮中和里斗中路320號；04-8885858)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	189	○	○商品檢驗標識 ●本體未標示安定器種類	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○
73	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-8DEX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	79	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
74	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-11DEX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	89	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
75	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-11LEX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	89	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
76	螺旋省電燈泡	大潤發自有	EF2R-13WL-EX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	95	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
77	電子式省電球型燈泡	大潤發自有	EPG-17WL-EX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	190/組(2顆)	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
78	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-20DEX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	75	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
79	3U省電燈泡	大潤發自有	EFU-20LEX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	75	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
80	螺旋省電燈泡	大潤發自有	EF3R-21WD-EX	中國大陸	進口商：英慶實業有限公司 02-85113335 新北市三重區重新路五段609巷20號4樓之6 委託商：大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓 02-27752888	大潤發內湖2店(臺北市內湖區舊宗路一段188號； 02-27905050)	71	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
81	電子式螺旋省電燈泡	TRENY	TL-21WD-D	中國大陸	代理商：威車有限公司(臺中市南屯區黎明路一段162號 1F；04-23357775)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	79	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	
82	電子式螺旋省電燈泡	TRENY	TL-23WD-D	中國大陸	代理商：威車有限公司(臺中市南屯區黎明路一段162號 1F；04-23357775)	家樂福內湖店(臺北市內湖區民善街88號； 02-87905000)	85	○	總評：○ 「燈泡功率」 「發光效率」	○	

○：表示符合；●：表示不符合

備註：

一、省電燈泡產品係依據國家標準CNS 14125(96年版)檢驗標準。

二、標示查核包括「商品檢驗標識」及「CNS 14125標示查核」項目。

(1)「商品檢驗標識」：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」(



或



(2)「CNS 14125標示查核」項目：

- 製造廠商名稱或其商標；
- 型號；
- 額定電壓(V)；
- 額定頻率(Hz)；
- 額定燈泡功率(W)；
- 安定器種類；
- 光源色、色溫或代號；
- 發光效率(lm/W)；
- 壽命(小時)；
- 功率因數(%)。

三、「品質項目檢測」包括「燈泡功率(消耗功率)」及「發光效率」。

(1)「燈泡功率(消耗功率)」項目：主要為檢測實際燈泡消耗功率，並確認是否在包裝或本體標示值的±10%以內。

(2)「發光效率」：為全光束與燈泡功率之比值，計算之數值應不低於能源局之公告值(要求如下)。

- 發光效率(lm/W)之測試及計算依「CNS 14125安定器內藏式螢光燈泡(一般照明用)」標準規定。
- 實測之發光效率不得小於能源局公告基準值，並須在產品標示值之95%以上。

四、本次購樣檢驗共82組(每組5顆)，檢測結果不符合之項次如下：

(1) 不符合標準CNS 14125要求之標示共有13組：30、31、32、33、35、37、38、55、68、69、70、71、72。

(2) 商品本體與外包装「商品檢驗標識」不一致共有2組：32、33

(3) 不符合品質項目共有7組：8、12、13、19、35、41、68。

- 燈泡功率(實測功率與標示功率比對)不符合者3組：35、41、68。
- 發光效率不符合者6組：8、12、13、19、35、68。
- 燈泡功率及發光效率均不符合者有2組：35、68。

五、測試目的說明：

(1)燈泡功率：實測功率必須在包裝或本體標示功率之標示值±10%以內。若實測功率大於包裝或本體標示功率代表該燈泡較耗電；反之若實測功率小於包裝或本體標示功率代表該燈泡亮度沒有預期的亮。

(2)發光效率：係指的是單位電能所發出的光功率，也就是說每消耗1瓦的電可以發出多少的光量(發光效率=光通量/用電瓦數)，單位為(lm/W)。發光效率愈高，表示愈省電。

附註：

1.法規：電器商品標示基準——零組件類

(1)應標示事項：

I.商品名稱及型號 II.額定電壓 III.規格 IV.生產國別或地區

V.製造或委製廠商名稱、地址及電話；進口者，應標示造或委製廠商名稱、進口商(或代理商)名稱、地址及電話。

(2)罰則：商品標示法第15條第5款——流通進入市場之商品有下列情形之一者，直轄市或縣(市)主管機關應通知生產、製造或進口商

限期改正；屆期不改正者，處新臺幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

五、違反依第十一條規定公告之應行標示事項或標示方法。

2.購樣：82組

3.標示查核結果

(1)不合格：23組

(2)不合格態樣：均為廠商資訊標示不全

I.進口商電話未標示(7組)——編號 7~13(愛買自有品牌)

II.製造商或委製商名稱未標示(13組)

編號 1關東科技(1組)且應標示『進口商或代理商不應標示總經銷商』

編號 15、18、21~23特力屋自有品牌(5組)

編號 40~42 英貝爾(3組)

編號 43、44 美克斯(2組)

編號 48~51東亞照明(4組)

III.廠商地位無法判別

編號 69川石(1組)——所標示之廠商無法界定為進口商或委製商